



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

R-0008
F-0968

DELIBERAÇÃO Nº 1122 DE 22 DE Março DE 1966

A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, decreta e eu sanciono a seguinte Deliberação:

Art. 1º - Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a vender em hasta pública, o material considerado "SUCATA", pelo Chefe da Garage e Oficina no Ofício s/nº/65 de 24 de novembro de 1965, como segue:

- 1 - VAUX-HALL MODELO 1952
Motôr LX-5585, incompleto contendo cano de admissão, distribuidor incompleto, bomba d'água e filtro de óleo.
- 2 - Um radiador
- 3 - Um Chassis
- 4 - Lataria completa
- 5 - Diferencial incompleto
- 6 - Transmissão completa
- 7 - Quatro rodas
- 8 - Caixa de mudanças precisando peças
- 9 - Caixa de direção completa
- 10 - Quatro pneus estourados
- 11 - Carcaça de motor
- 12 - Plator de embreage
- 13 - Dois encostos de almofada
- 14 - Conjunto de freios
- 15 - Parabrisas completo

INTERNACIONAL MODELO 1930

- 1 - Motôr nº 23259982
- 2 - Seis cilindros incompletos, contendo bomba d'água cano de admissão, motor de arranque
- 3 - Distribuidor incompleto
- 4 - Chassis
- 5 - Caixa de mudança incompleta, contendo carcaça e engrenagens
- 6 - Plator de embreage
- 7 - Carcaça do Motor
- 8 - Transmissão incompleta
- 9 - Diferencial completo
- 10 - Cinco rodas com pneus estourados
- 11 - Lataria incompleta
- 12 - Carrosseria imprestável
- 13 - Quatro feixes de molas e um para-choque



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

JEEP MILITAR MODELO 1944

- 1 - Motor de quatro cilindros, nº MD-114124, incompleto contendo cano de admissão, bomba d'água, motor e dinamo.
- 2 - Lateria incompleta
- 3 - Diferencial trazeiro incompleto
- 4 - Dois cubos de roda
- 5 - Chassis
- 6 - Caixa de mudança, contendo carcaça e engrenagens imprestáveis.
- 7 - Um burrinho de freio
- 8 - Um plator de embreage imprestável
- 9 - Caixa de Direção incompleta

K B - 5 - INTERNACIONAL

- 1 - Motor nº 21264, com 6 cilindros, contendo bomba d'água, distribuidor incompleto, bomba de óleo, cano de admissão
- 2 - Chassis, cabine com frente danificada
- 3 - Burrinho de freio
- 4 - Caixa de mudança incompleta
- 5 - Tanque de gasolina
- 6 - Tubo de transmissão sem cruzeta, aro de roda recuperável
- 7 - Um eixo dianteiro completo
- 8 - Caixa de direção completa
- 9 - Uma porta
- 10 - Um para choque dianteiro
- 11 - Diferencial incompleto, com feixe de molas desmontado

INTERNATIONAL K B = 5

- 1 - Motor GRD - 214, contendo cano de admissão, bomba de óleo e carcaça incompleta
- 2 - Plator de embreage
- 3 - Volante incompleto. X
- 4 - Lateria
- 5 - Pipa d'água
- 6 - Chassis
- 7 - Diferencial incompleto
- 8 - Quatro feixes de molas
- 9 - Conjunto de Direção
- 10 - Tanque de Gasolina
- 11 - Pneus estourados
- 12 - Motor incompleto

continúa



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

STUDEBAKER - PICK-UP - MODELO 52

- 1 - Motor nº 8-648 - Seis Cilindros
- 2 - Bomba de gasolina
- 3 - Bomba de óleo
- 4 - Cano de Admissão
- 5 - Distribuidor
- 6 - Carcaça - tubo incompleto
- 7 - Lataria, Chassis, conjunto de direção
- 8 - Eixo dianteiro completo
- 9 - Tanque de gasolina
- 10 - Carcaça de diferencial
- 11 - Quatro aros de rodas
- 12 - Dois tambores
- 13 - Freios trazeiros e vários acessórios danificados

F A R G O - 1 9 4 2

- 1 - Motor nº 8.226.857 - Seis cilindros, incompletos, contendo suporte, filtro e distribuidor
- 2 - Lataria, eixo dianteiro, chassis, 2 tambores, freio trazeiro, caixa de mudanças incompletas, caixa de direção incompleta.
- 3 - Diferencial e vários acessórios

F O R D MODÉLO 39

- 1 - Motor nº 6004807 - Oito cilindros, tipo roquete, contendo duas bombas água, tanque de gasolina
- 2 - Diferencial incompleto
- 3 - Feixe de molas dianteiro
- 4 - Quatro espelhos de rodas
- 5 - Oito placas de freio
- 6 - Suporte trazeiro
- 7 - Caixa de mudança
- 8 - Duas barras de direção
- 9 - Carroceria
- 10 - Dínamo
- 11 - Dois rolamentos flutuantes
- 12 - Tampa de caixa de mudança
- 13 - Caixa de direção
- 14 - Parabrisa
- 15 - Armação de almofada

continua



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

JEEP WILLYS MODELO 58

- 1 - Motor nº B-056142 - Seis cilindros
- 2 - Chassis
- 3 - Lataria
- 4 - Tanque de gasolina
- 5 - Caixa de direção completa
- 6 - Tambores de roda
- 7 - Plator de embreagem usado
- 8 - Dois bancos imprestáveis
- 9 - Uma redução com engrenagens grimpadas
- 10 - Diferencial dianteiro incompleto, faltando
- 11 - Caixa de direção incompleta
- 12 - Aros de rodas empenadas

DUAS CABINES F.N.M. - Danificadas

- 1 - Pneus estourados
- 2 - Uma sucata de várias peças uzadas
- 3 - Pipa para transporte d'água.

Art. 2º - A presente Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, em 22 de Março de 1966.



JOAQUIM TENÓRIO
PREFEITO